# Bulletin ATEC no. 3/2010

**Objet: La vérification des boulons de serrage fait glisser les disques de frein sur la roue du K-218A-000**

Sur la base des informations du service nous vous demandons de transmettre ces informations à vos clients qui ont installé sur les roues dentées principales de l'avion 8 ", numéro de catalogue K-218A-000:

Pendant les premières heures de fonctionnement, le disque de frein peut faire pivoter la traînée. Il est nécessaire après les 5 à 10 premières heures de fonctionnement, où cela s'est produit immédiatement, de vérifier le serrage des boulons du disque de frein - voir photo.

Lors de l'inspection, il est nécessaire d'assurer les goupilles filetées Loctite 222 (pas pour le modèle 2009 -).

+ 420 325 637 784 sales@atecaircraft.eu www.atecaircraft.eu